
安装夹头:ER20
最大夹持刀具 φ13
φ60
φ80-0.02 -0.04
电源接插件
1、2、3号针接电源
S=21
P
40
210
230.5

P向
冷却水进
软管φ4Xφ6
冷却水出
软管φ4Xφ6


2
1
4
3


The red line connect to the 1
match to the inverter phase U
The yellow line connect to the 2
match to the inverter phase V
The blue line connect to the 3
match to the inverter phase W